

CEO Stephan Winkelmann
Automobili Lamborghini S.P.A
Via Modena, 12 40019 Sant'Agata Bolognese(BO)
Italia (ランボルギーニ本社 社長様)

(状況) 実況見分調書

平成23年2月17日

①ブレーキが効かなかった。

平成23年2月10日納車のランボルギーニ・ガヤルド・スーパーレジエラで、朝の通勤途中、徐行時に、右折車両がいたので止まろうとブレーキを踏んだが効かず、さらに急ブレーキを踏むが効かなかった。前にいた軽自動車に衝突しそうになったため、左側に避けたが、自車フロント中央から右側が追突し、その後、左側ハンドルを切っていたため、左側が縁石にぶつかり停止した。最初にブレーキを踏んだときに適正に停止していれば事故は防げたはずである。

事故後の写真を検証してもホイルには傷はあっても、ホイルでブレーキは守られており、ブレーキ自体、事故による損傷もないと見受けられる。しかしながら、ブレーキローターは交換されている。これは、事故前からブレーキローターにクラックなど既に欠陥があったため交換されたものではないかと判断する。すると、今回の事故時、急ブレーキをかけても効かなかったということは充分考えられ、ブレーキに欠陥が既にあったといえる。

②エアバックが開かなかった
精査中

H24. 1. 26. 2130丁

担当者よりお問い合わせ